

VERNICE

SPESIFIKATIONEN

 Zusammensetzung	 Durchschnittliche Materialstärke	 Träger	 Zertifizierungen
PU	90 µ	Nicht rücklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU  

VERARBEITUNGSHINWEISE

 geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, PES/BW- Mischgewebe Nicht geeignet für beschichtete und sublimierte Textilien	 Messer	 Andruck	 Geschwindigkeit	 Zeit	 Temperatur	 Druck	 Abziehen
	45°	40 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (2,5-3,5 bar)	kalt

- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger kalt entfernen

HIGHLIGHTS

- Glänzendes Finish
- Dünnes Material
- Modischer Effekt

 **ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH UND PFLEGEANLEITUNG

 Wäsche	 Bügeln	 Trockner	 Chemische Reinigung	 Lagerungs- dauer	 Lagerungs- temperatur	 Lagerung	 Ausrichtung
Max 30°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

 Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

